



Città Metropolitana
di Genova

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

Ufficio Viabilità Ponente

OGGETTO: CC 11/24_SU – Lavori di somma urgenza per collasso pavimentazione stradale, a seguito formazione voragine formatasi a seguito eventi meteo del 26 e 27 ottobre, della SP 66 di Sciarborasca, alla progressiva km 8+050 – Comune di Cogoleto - CIG: B4886D5746

REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Premesse

- Visto il Verbale di Somma Urgenza in data 10/11/24 predisposto dallo scrivente ufficio, dove emerge che è necessario procedere al servizio di noleggio attrezzature per la ricostruzione della porzione ceduta di spalla della tombinatura al fine di evitare una possibile ulteriore instabilità della galleria stessa e della soprastante piattaforma stradale lungo SP 66 di Sciarborasca, alla progressiva km 8+050 – Comune di Cogoleto;
- Ai sensi dell'Art. 50 del D.lgs. 36/2023 che, per importi di servizi e forniture inferiori ai € 140.000, consente alle Stazioni Appaltanti di affidare il servizio direttamente anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, si è ritenuto opportuno assegnare il servizio sopra descritto mediante affidamento alla ditta: **Giusto Mario S.r.l.** Artigiana con sede legale in Via Schivà, 62 - 16016 - Cogoleto (GE);
- A seguito di quanto sopra, con Determinazione Dirigenziale Atto N. 3149/24 del 04/12/24 veniva autorizzato il servizio in oggetto per un importo di € 15.248,40 oneri fiscali inclusi;
- Visto le Liste settimanali delle economie in data 12/12/2024.

Somme impiegate: Le somme impiegate sono state finanziate sul Bilancio 2024, Az. 1000797 Impegno n° 4168/2024 per un importo di € 15.248,40.

Andamento del servizio: il servizio risulta svolto secondo le disposizioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Collaudo: Ai sensi D.Lgs. n. 36/2023 come indicato nell'art. 116 il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione.

Danni di forza maggiore: Durante l'esecuzione del servizio non sono avvenuti danni di forza maggiore.

Stato finale: Le risultanze economiche finali, come da liste settimanali del 12/12/2024, sono pertanto le seguenti:

Spesa autorizzata	€	15.248,40
Somme effettivamente spese	€	15.248,40
Economia di spesa	€	00

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Nella giornata del 17/12/24, il sottoscritto Ing. Gianni Marchini, Responsabile Unico del Progetto, ha verificato quanto segue:

- Il servizio è stato effettuato in conformità a quanto richiesto in fase di affidamento;
- Lo stato del servizio corrisponde, per qualità, funzionalità, caratteristiche tecniche a quanto richiesto;
- Il servizio è avvenuto nel pieno rispetto dei tempi e con le modalità tecniche ed operative stabilite.

Per quanto sopra riportato il sottoscritto Ing. Gianni Marchini, in qualità di Responsabile Unico del Progetto, certifica che il servizio in oggetto è stato regolarmente eseguito nel pieno rispetto di quanto ordinato.

Genova, lì

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto

Ing. Alessandro Dall'Aste

(firmato digitalmente)

Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Gianni Marchini

(firmato digitalmente)
