

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA' Ufficio Viabilità Centro

OGGETTO: CIG: B8871A191A – NOLEGGIO MEZZI MECCANICI PER INTERVENTI URGENTI DI SGOMBERO E PULIZIA DEL PIANO VIABILE LUNGO LA SP 23 DAL KM 8+000 AL KM 12+000, NEI COMUNI DI LORSICA E FAVALE DI MALVARO, DI COMPETENZA DELLA ZONA CENTRO, DANNEGGIATA DALL'EVENTO METEOROLOGICO DEL 1 E 2 SETTEMBRE 2025

REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Premesse

- Vista la relazione prot. n. 59885 del 07/10/2025 predisposta dallo scrivente ufficio, dove emerge l'esigenza di procedere al servizio di noleggio di mezzi meccanici del tipo pala gommata, escavatore ed autocarro per interventi urgenti di sgombero e pulizia del piano viabile e risagomatura dei cigli di monte edi valle lungo la SP 23 dal km 8+000 al km 12+000 nei Comuni di Lorsica e Favale di Malvaro di competenza della Zona Centro, a seguito di segnalazioni pervenute da utenti stradali, e confermati dal sopralluogo effettuato da parte del personale addetto alla manutenzione stradale
- Ai sensi dell'Art. 50 del D.lgs. 36/2023 che, per importi di servizi e forniture inferiori ai € 140.000,00 ,consente alle Stazioni Appaltanti di affidare il servizio direttamente anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, si è ritenuto opportuno assegnare il servizio sopra descritto mediante affidamento alla ditta: PEZZOLO VITTORIO SNC DI Enzo Luigi Pezzolo & C. VIA ORTIGARO 24 FONDI FAVALE DI MALVARO (GE)
- A seguito di quanto sopra, con Determinazione Dirigenziale Atto N. 2842/2025 del 14/10/2025 veniva autorizzato il servizio in oggetto per un importo di € 24.955,10 oneri fiscali inclusi.

Somme impiegate: Le somme impiegate sono state finanziate sul Bilancio 2025, Az. 1004964 Impegno n° 4084/2025 per un importo di € 24.955,10 .

Andamento del servizio: il servizio risulta svolto secondo le disposizioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Collaudo: Ai sensi D.Lgs. n. 36/2023 come indicato nell'art. 116 il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione.

Danni di forza maggiore: Durante l'esecuzione del servizio non sono avvenuti danni di forza maggiore.

Stato finale: Le risultanze economiche finali sono pertanto le seguenti:

Spesa autorizzata € 24.955,10

Somme effettivamente spese <u>€ 24.955,10</u>

Economia di spesa € 0.00

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Nella giornata del 27/10/2025, il sottoscritto Ing. Marco Ravera Responsabile Unico del Progetto, ha verificato quanto segue:

- Il servizio è stato effettuato in conformità a quanto richiesto in fase di affidamento;
- Lo stato del servizio corrisponde, per qualità, funzionalità, caratteristiche tecniche a quanto richiesto;
- Il servizio è avvenuto nel pieno rispetto dei tempi e con le modalità tecniche ed operative stabilite.

Per quanto sopra riportato il sottoscritto Ing. Marco Ravera, in qualità di Responsabile Unico del Progetto, certifica che il servizio in oggetto è stato regolarmente eseguito nel pieno rispetto di quanto ordinato.

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto e Responsabile del Progetto Ing. Marco Ravera

(firmato digitalmente)