

SCHEDA ANALISI INTERVENTI – SCREENING

Titolo PROGETTO	ZSC IT 1331811 “MONTE CAUCASO” – PRATICA VINCA N. 28 – RICHIESTA SCREENING D’INCIDENZA PER “LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA A MONTE DANNEGGIATA A SEGUITO DEGLI EVENTI DEL 26 – 27 FEBBRAIO 2024 SULLA SP 23 DELLA SCOGLINA”, IN COMUNE DI FAVALE DI MALVARO (GE) - RICHIEDENTE: CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA - DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'. COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 8 DELLA LEGGE N. 241/1990 E SS.MM.II. E RICHIESTA SUPPORTO PER SCREENING DI INCIDENZA AD ARPAL EX L.R. 20/2006 E S.M.I.	
Tipologia P/P/I/A		Aree Naturali
Presenza di ZSC		SI
Presenza di ZPS		NO
Presenza di aree protette		NO
Presenza di elementi delle Rete Ecologica Regionale		NO

Localizzazione ed inquadramento territoriale

La richiesta di Valutazione d’Incidenza in oggetto è relativa ad un progetto di ripristino e consolidamento della scarpata a monte della SP 23 della Scoglina, da realizzarsi all’interno ZSC IT 1331811 “MONTE CAUCASO”, nel Comune di Favale di Malvaro (GE).

Descrizione dell’intervento


Il progetto prevede il disagggio della parete rocciosa e la posa di reti armate di versante fissate con barre di ancoraggio diam 24 mm e lunghezza 3,00.

Analisi degli strumenti conoscitivi regionali (Carta della Biodiversità)

L’intervento è previsto all’interno della ZSC IT 1331811 “MONTE CAUCASO”; in base alla cartografia del Piano di Gestione, l’area è situata in prossimità dell’habitat Natura 2000 8220 “Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica”, in una zona già caratterizzata dalla presenza di una rete armata di versante.

Direzione Scientifica –
U.O. Biodiversità e Progettazione UE
Via Bombrini 8 – 16149 Genova
Tel. +39 010 64371
PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it
libioss@arpal.liguria.it - www.arpal.liguria.it
C.F. e P.IVA 01305930107

Il database dell'Osservatorio regionale della biodiversità Li.Bi.Oss. riporta la presenza di numerose segnalazioni riferibili principalmente alla flora, rilevate in occasione dei monitoraggi propedeutici all'elaborazione del Piano di Gestione.



Verifica della completezza della documentazione

La documentazione presentata dal proponente è costituita da:

- Relazione generale tecnico-illustrativa;
- Relazione botanica;
- Relazione geologica;
- Cronoprogramma;
- Planimetrie e documentazione fotografica;

Direzione Scientifica –
U.O. Biodiversità e Progettazione UE
Via Bombrini 8 – 16149 Genova
Tel. +39 010 64371
PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it
libioss@arpal.liguria.it - www.arpal.liguria.it
C.F. e P.IVA 01305930107

- Format del proponente, correttamente compilato e riportante le seguenti condizioni d'obbligo:
 - Lett A, n° 2,3,4,5,6;
 - Lett B, n° 1,5;
- Anagrafica del proponente.

Osservazioni e conclusioni

Preso atto delle conclusioni riportate nella relazione botanica, che esclude la presenza dell'habitat 8220 e di specie di interesse conservazionistico nell'area oggetto di intervento pur essendo in continuità con essi, e sulla base della documentazione trasmessa dal proponente, nonché degli strumenti regionali di riferimento per la gestione della biodiversità consultati, garantita l'applicazione delle suddette condizioni d'obbligo, lo scrivente ufficio ritiene che **l'opera prevista non determini interferenze significative con gli elementi di naturalità presenti nell'area interessata.**

Estensore: Stefano Ferretti

**Direzione Scientifica –
U.O. Biodiversità e Progettazione UE**
Via Bombrini 8 – 16149 Genova
Tel. +39 010 64371
PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it
libioss@arpal.liguria.it - www.arpal.liguria.it
C.F. e P.IVA 01305930107